

KLEIN VENEDIG I ERFURT - BESTAND



derzeitige Nutzungen

Erholung,
Naturbeobachtung

Treffpunkt

Spielen

Sport

Hundewiese

Geh-/ Radweg
Spazieren /
Durchgang

Picknick / Grillen

- Gesamteindruck**
- räumliche Gliederung kaum vorhanden
 - abgesehen von Sitzgelegenheiten keinerlei Infrastrukturelemente der Freizeit- und Erholungsnutzung
 - Gestaltung des östlichen Bereichs nur noch rudimentär vorhanden
 - Sitzterrassen am Wasser nicht ganzjährig nutzbar
 - Gewässer von den Sitzgelegenheiten aus nicht erlebbar
 - Platzfläche wenig beschattet
 - Platzfläche nicht ausreichend beleuchtet
 - Brückenbreiten zu gering für Begegnungsverkehr Radfahrer / Fußgänger
 - Wegebelag für Radverkehr nur bedingt geeignet

- Ausstattung**
- kleine Platzflächen
- ursprüngliche Funktion der beiden Platzflächen im östlichen Randbereich nicht mehr erkennbar
- Absturzsicherungen zum Beritstrom
- unterschiedliche Bauweisen in Teilbereichen zum Wasser hin leicht überkletterbar
 - Mauern laden zum darauf Sitzen ein und bieten somit nicht ausreichend Sicherheit
- Pergola aus Stahl
- ohne Funktion

- Bänke aus Stahl, 4 Stück
- 2 davon direkt neben Abfallbehältern,
- Fahrradständer
- 2 Spiralparker mit Platz für max. 6 Räder
 - Spiralparker für die meisten Räder aufgrund der Reifenbreite nicht mehr geeignet
- Abfallbehälter, 8 Stück
- in zwei unterschiedlichen Ausführungen
 - alle ohne Ascher